

תאריך הדפסה : 07 אוקטובר 2020
עמוד 1 מתוך 3
פרויקט מס' 2201670
תעודה מס': 8202911

תעודת בדיקה מס' 8202911

פרטי המזמין :

שם המזמין: אופק מיגון והתראה בע"מ	לידי : אילן
מענו: הגנן 20 מודיעין	
ח.פ: 514110659	
תאריך ההזמנה : 30.09.2020	מייל: ofksystems@gmail.com

תיאור מערכת הכיבוי הנבדקת:

מערכת אוטומטית לגילוי אש
שם הפרויקט: מבנה מועצה אזורית מטה בנימין
כתובת: מועצה אזורית מטה בנימין – שער בנימין

מהות הבדיקה :

התאמת המערכת לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3 "הוראות התקנה ודרישות" - מהדורה 2014 .
<u>בדיקה ראשונה של תכנון והתקנת מערכת :</u>
הבדיקה בוצעה בתאריך: 29.09.2020 .

סיכום :

1. <u>התכנון מתאים לדרישות התקן.</u>
2. <u>ההתקנה מתאימה לדרישות התקן , ראה פירוט בגוף התעודה.</u>
3. <u>נדרשות פעולות למערכת בהתאם לדרישות ת"י 1220 - חלק 11.</u>

שם החותם: מהנדס עקיבא הלמן

תפקיד: מנהל טכני

תאריך: 06.10.2020

העתקים: שרותי הכבאות

תעודת הבדיקה מתייחסת רק לאתר שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. השימוש בסמליל הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון ומבוצע כמתחייב
מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
(1) הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח ונוסף לתעודת הבדיקה לצורך שלמות המידע. המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

תאריך הדפסה : 07 אוקטובר 2020
 עמוד 2 מתוך 3
 פרויקט מס' 2201670
 תעודה מס': 8202911

1 תוצאות הבדיקה:

1.1 כללי:

1.1.1 מיקום התקנת הרכות: בלובי כניסה קומת הקרקע.

1.1.2 מיקום רכות משנה: בצמוד לעמדת הכבאים מאחורי גרעין B על הקיר הצפוני.

1.2 להלן רשימת הרכיבים במערכת:

הערות	ציוד מאושר (כן/לא)	תוצרת	דגם	סוג	כמויות
--	כן	ADVANCED	MX5202V	<u>רכות גילוי</u>	1
--	כן	ADVANCED	AXLOPX OPX	<u>גלאי עשן פוטו</u>	144
--	כן	POLON ALFA	DOP 6001	<u>גלאי קרן</u>	1
--	כן	ADVANCED	VCP100 – ADV-20	<u>לחצנים</u>	14
--	כן	ADVANCED	HS 400	<u>צופר נצנץ פנימי</u>	12
--	כן	ADVANCED	VMMC-120-ADV-20	<u>כרטיס מוצא</u>	12
--	כן		ADV 002	<u>נורית סימון</u>	71
--	כן	BOSH	LBB1990	<u>כריזה</u>	1
--	כן	BOSH	LHM6060	<u>רמקול שקוע</u>	20
--	כן	ROSTECH	9AH	<u>מצברים לרכות</u>	2
--	כן	ROSTECH	AH20	<u>מצברים לכריזה</u>	2
--	כן	--	DA119	<u>חייגן</u>	1

תעודת הבדיקה מתייחסת רק לאתר שנבדק.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון ומבוצע כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
 (1) הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח ונוסף לתעודת הבדיקה לצורך שלמות המידע. המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

תאריך הדפסה : 07 אוקטובר 2020
עמוד 3 מתוך 3
פרויקט מס' 2201670
תעודה מס': 8202911

1.3 האתר הנבדק מסווג ברמת סיכון: רמת סיכון I

- 1.4 מספר טלפון של החייגן 02-6336760.
1.5 חייגן מחייג עירן- מס' טלפון 0526636664

2 ארונות חשמל:

- 2.1 לוח חשמל 10, כולל ניתוק – אין הערות.
2.2 לוח חשמל 11, כולל ניתוק – אין הערות.
2.3 לוח חשמל 21, כולל ניתוק – אין הערות.
2.4 לוח חשמל 30, כולל ניתוק – אין הערות.
2.5 לוח חשמל 20, כולל ניתוק – אין הערות.
2.6 לוח חשמל 31, כולל ניתוק – אין הערות.
2.7 לוח תוספת ללוח ראשי, כולל ניתוק – אין הערות.
2.8 לוח מ.א כולל ניתוק – אין הערות. (לוח מ.א מתנתק בהפעלת 2 רכיבי גילוי כלשהם).
2.9 לוח ראשי כולל ניתוק – אין הערות.

3 כריזה:

הותקנה מערכת כריזה שנתוניה מפורטים בטבלה 1.2 שלעיל. בהפעלה הכריזה נשמעת היטב בכל רחבי המבנה.

4 הערות נוספות על ידי המעבדה:

- 4.1 לפי תכניות הבטיחות – נדרשת התקנה בשטחים ציבוריים בלבד.
4.2 לפי הזמנת הלקוח ותכנית הבטיחות הבדיקה כוללת את האזורים הציבוריים בלבד.
4.3 אין הערות להתקנה ולהפעלה.
4.4 כל שינוי במערכת מחייב בדיקת התקנה נוספת.
4.5 כל שינוי במספר הטלפון של החייגן, יש לעדכן את מס' הטלפון המתוכנת ולבדוק את פעולת החייגן.
4.6 תעודה זו מתייחסת לממצאים כפי שהתקבלו במעמד הבדיקה.

*** סוף תעודת בדיקה ***

תעודת הבדיקה מתייחסת רק לאתר שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון ומבוצע כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
(1) הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח ונוסף לתעודת הבדיקה לצורך שלמות המידע. המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.